## 皮带秤用称重传感器量程选择

皮带规格及主要参数(B 一带宽; Q—流量)

胶带规格	胶带厚度	每米胶带重量	20A 胶带重量	17A 胶带重量
(mm)	(mm)	(kg)	(以 2.4M 计)	(以 4.8M 计)
500 mm	12 mm	10.20 kg	24.48 kg	48.96 kg
650 mm	12 mm	13.26 kg	31.80 kg	63.60 kg
800 mm	12 mm	16.32 kg	39.16 kg	78.32 kg
1000 mm	16 mm	27.20 kg	65.26 kg	130.56 kg
1200 mm	16 mm	32.60 kg	78.24 kg	156.48 kg
1400 mm	16 mm	38.06 kg	91.34 kg	182.68 kg

拖辊规格	单组重量	20A 每台重量	17A 每台重量
	(kg)	(kg)	(kg)
500	16.40	32.80	65.60
650	19.28	38.56	77.12
800	27.9	55.80	111.60
1000	37.00	74.00	148.00
1200	47.00	94.00	188.00
1400	54.68	109.36	218.72

规格	20A 杠杆自重	规格	17A杠杆自重
	(kg)		(kg)
500	41.00	500	70
650	44.50	650	72
800	47.00	800	74
1000	95.00	1000	165
1200	105.00	1200	175
1400	115.00	1400	185

规格	20A 自重	17A 自重
	(kg)	(kg)
500	98.60	184.56
650	114.86	212.72
800	141.96	263.92
1000	234.26	443.56
1200	277.24	519.48
1400	315.70	586.40

## 皮带秤用称重传感器选用公式

17A: B=500, W=55+ Q / 2V; B=650, W=56+ Q / 2V; B=1000, W=60+ Q / 2V; B=1200, W=103+ Q / 2V; B=1400, W=121+ Q / 2V;

20A: B=500, W=46+ Q / 2V; B=650, W=62+ Q / 2V; B=1000, W=100+ Q / 2V; B=1200, W=123+ Q / 2V; B=1400, W=146+ Q / 2V;

20B: B=500, W=23+ Q / 2V; B=650, W=31+ Q / 2V; B=1000, W=50+ Q / 2V; B=1200, W=62+ Q / 2V; B=1400, W=73+ Q / 2V;

V (速度)

-----x2000/分频系数

D ( 简径 ) x G1

在 500~1000 脉冲都行 750 左右最好

对于汉化 2101/2105 仪表,如果挂码位置为两组内测托辊上,17A 皮带秤挂码校验杠杆比为 1.5,仪表输入挂码量为实际挂码的 1.5 倍(如果实际挂码为 40kg,菜单 2 校准参数输入挂码量 40kg\*1.5=60kg)

徐州恺尔电子设备有限公司

电话: 0516-83868158 传真: 0516-68882866